





ลำดับที่	Serial No.	ชื่อเครื่องจักร	อาการเสีย	รายละเอียดการซ่อม
1	51002	Hydraulic Pump	1. คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. พัดลมภายในเสีย 3. ท่อน้ำทิ้งอุดตัน	ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบแรงดันน้ำยาแอร์ ผลการตรวจสอบ: น้ำยาแอร์ต่ำกว่ามาตรฐาน แนวทางแก้ไข: เติมน้ำยา R32 เพิ่ม 200 psi ขั้นตอนที่ 2: ถอดพัดลมตรวจเช็ค ผลการตรวจสอบ: ใบพัดหักและมอเตอร์ฝืด แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนพัดลมและมอเตอร์ใหม่ ขั้นตอนที่ 3: ล้างท่อน้ำทิ้ง ผลการตรวจสอบ: พบเศษฝุ่นและตะไคร่น้ำอุดตัน แนวทางแก้ไข: ล้างทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ



2	51001	Gearbox	1. คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. พัดลมภายในเสีย 3. ท่อน้ำทิ้งอุดตัน 4. ตัวอย่างการ Edit	ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบแรงดันน้ำยาแอร์ ผลการตรวจสอบ: น้ำยาแอร์ต่ำกว่ามาตรฐาน แนวทางแก้ไข: เติมน้ำยา R32 เพิ่ม 200 psi ขั้นตอนที่ 2: ถอดพัดลมตรวจเช็ค
---	-------	---------	---	---

				ผลการตรวจสอบ: ใบพัดหักและมอเตอร์ฝืด แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนพัดลมและมอเตอร์ใหม่ ขั้นตอนที่ 3: ล้างท่อน้ำทิ้ง ผลการตรวจสอบ: พบเศษฝุ่นและตะไคร่น้ำอุดตัน แนวทางแก้ไข: ล้างทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ
--	--	--	--	---






Created By : User

02 ส.ค. 2568 19:50:43

Approve Lv.1 : Manager 1

03 ส.ค. 2568 17:44:42

Approve Lv.2 : Manager 2

03 ส.ค. 2568 18:11:35